



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL NEAMȚ**

Nr. 7513
Din 07.06.2024

AL. 21.06.2024. 0901012-

ROMANIA		
JUDEȚUL NEAMȚ		
PRIMĂRIA COMUNEI GÂDINȚI		
Nr.	3996	
Anul	Luna	Ziua
2024	06	07


**Primăria municipiului/orașului /comunei
Doamnă/ Domnule primar,**

Vă înaintăm alăturat corespondența Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași nr. 20/8670/04.06.2024, cu rugămintea de a aduce la cunoștința fermierilor ce dețin culturi pe raza unității administrativ teritoriale, ca lucrările agricole să fie realizate în așa fel încât să nu afecteze siguranța participanților la trafic.

Totodată, lucrările de împietruire realizate pe drumurile laterale să fie împănate și protejate cu mixturi asfaltice, pentru a nu antrena deplasarea materialului în rigole, șanțuri, podețe.

Cu stimă,

**PREFECT,
Adrian BOURCEANU**





COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI IAȘI
Iași, str. Gheorghe Asachi nr. 19
Tel: (+4) 0232 214431, Fax: (+4) 0232 214432, Email: contact@drdpiasi.ro
CUI: RO16054368; J40/552/15.01.2004



11420/8670/04.06.2024


Dna Gora Ilacovei
4.06.2024

Către,

Instituția Prefectului JUDEȚUL NEAMȚ

Spre știință,

Secția de Drumuri Naționale PIATRA NEAMȚ



Dna Ricop
Pag atentiaati vat-ori
si fermierii: T
04.06.2024

Având în vedere codurile meteorologice de tip galben, portocaliu cu ploi abundente, grindina, etc. manifestate în ultima perioadă, va comunicăm ca asigurarea scurgerii apelor de pe DN-uri nu poate fi tratată în conformitate cu reglementările în vigoare, deoarece rigolele, șanțurile, podețele sunt proiectate pentru colectarea apelor pluviale nu pentru colectarea apelor care aduc aluviuni, material pietros, crengi etc. de pe drumurile laterale, terenuri agricole, versanți.

Menționăm ca în conformitate cu GHIDUL FERMIERULUI PRIVIND ECOCONDIȚIONALITATEA emis de MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, pentru reducerea eroziunii solului pe terenul arabil cu pantă mai mare de 12%, toate lucrările solului, inclusiv semănatul culturilor prășitoare, pe parcelele situate în blocuri fizice cu panta medie mai mare de 12%, se execută pe curba de nivel și nu perpendicular pe aceasta (din deal în vale) ceea ce previne transportul de material aluvionar în cazul precipitațiilor abundente în zona drumului colmatând șanțurile/rigolele/podețele, conducând la inundarea părții carosabile și acumularea de aluviuni în zona acesteia. De asemenea lucrările de împietruire realizate pe drumurile laterale să fie împănate și protejate cu mixturi asfaltice, având sistem de colectarea și evacuarea apelor prevăzute cu camere de liniștire/colectare pentru a nu antrena deplasarea materialului în rigole, șanțuri, podețe.

Va rugam sa ne sprijiniți prin atenționarea autorităților locale si a fermierilor ce au culturi in zona DN-urilor privind modul in care trebuie sa își execute lucrările agricole astfel incit sa nu afecteze siguranța participanților la trafic.

Menționam ca in toate cazurile de coduri Galbene, Portocalii, Roșii DRDP -Iasi are mobilizate utilaje pentru intervenții dar nu pot face fata cantităților mari de aluviuni aduse de pe câmpuri si drumuri laterale. Pagubele produse DN -urilor sunt importante, iar responsabilitate pentru eventualele blocaje si accidente sunt exclusive a celor care dețin culturi ,plantații etc.

DIRECTOR GENERAL REGIONAL,

ing. Ovidiu Mugurel LAICU



Director I.D.N.A.,
ing. Catalin SOROCEANU

Director Adj. Intretinere,

ing. Viorel ZACRETCHE